

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

1. Nazwa


LESICA

2. Czas powstania

XVI w.

HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI LESICA

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

5. Przynależność administracyjna

województwo: **DOLNOŚLĄSKIE**

powiat: **KŁODZKI**

gmina: **MIĘDZYLESIE**

6. Współrzędne geograficzne

50° 8' 52.947" N 16° 35' 56.371" E

7. Użytkowanie obecne

MIESZKALNE

8. Stan zachowania

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

NAZWY: Freiwalde, Newrosinthal, Freywald, Freywalde, Freiwaldt, Freywaldau, Freiwalde

HISTORIA: Pierwsza wzmianka o Lesicy pochodzi z 1574 r. Była to niewielka wieś zamieszkiwana głównie przez rolników i rzemieślników. W 1632 r. odnotowano tu 16 zagrodników. Po roku 1600 r. powstał ą, wybudowany przez protestantów, drewniany kościół, który jednak szybko został przejęty przez katolików. W 1706 r. wzniesiono nowy kościół, wraz z plebania i katolicką szkołą. Według dokumentów, w 2 poł. XVIII w. we wsi zamieszkiwał 1 kmięć, 10 zagrodników, 33 wolnych ludzi, 8 chatupników i 16 rzemieślników. Przez długi czas Lesica dzieliła się na dwie części ze względu na własnościowych – pierwsza (w tym m. in. kościół i młyn) należała do klucza Szczerba, druga to dobra sędziowskie. W XIX w. Lesica, dzięki swojego atrakcyjnie turystycznie położeniu, stała się wsią letniskową. W 1939 r. zamieszkiwało tu 398 osób. Po 1945 r. wieś zaczęła się wyludniać. Obecnie duża część historycznej architektury (budynki murowane mieszkalne i gospodarcze murowane oraz drewniano-murowane) uległa degradacji i zniszczeniu, jednak ukształtowany historycznie układ wsi o charakterze tańcuchówki jest widoczny w terenie.

Istniejące zagrożenia, postulaty konserwatorskie, źródła i literatura – załącznik do karty ewidencyjnej nr 1.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacie o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

7 września 2023 r.

Jędrzej Musiał

ZAŁĄCZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ

Nr 1

1. Miejscowość	LESICA	5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres	6. Zawartość załącznika
2. Gmina	MIĘDZYLESIE		
3. Powiat	KŁODZKI		
4. Województwo	DOLNOŚLĄSKIE		
HISTORYCZNY UKŁAD RURALISTYCZNY WSI LESICA		ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA POSTULATY KONSERWATORSKIE ŹRÓDŁA I LITERATURA	

ISTNIEJĄCE ZAGROŻENIA:

- zatrącenie historycznie ukształtowanego układu ruralistycznego wsi
- przebudowa i niezgodne z doktryną konserwatorską prace remontowe historycznej zabytkowej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej

POSTULATY KONSERWATORSKIE:

- rozbudowa wsi z poszanowaniem historycznego ukształtowanego układu ruralistycznego
- zachowanie dominanty jaką stanowi kościół filialny pw. św. Marcina
- budowa nowych obiektów z zastosowaniem materiałów występujących w budownictwie lokalnym oraz z zachowaniem cech charakterystycznych dla Kotliny Kłodzkiej
- prace remontowe i modernizacyjne przy historycznej zabudowie mieszkalnej i gospodarczej należy prowadzić z zachowaniem i poszanowaniem oryginalnej substancji zabytkowej
- zachowanie i konserwacja małej architektury sakralnej
- prace przy obiektach zabytkowych należy prowadzić w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi

ŹRÓDŁA I LITERATURA

Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen Schlesien, Berlin 2005.

Knle J., *Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuß. Provinz Schlesien*, 1845.
Słownik geografii turystycznej Sudetów, T. 14: Góry Bystrzyckie i Orlickie. Wrocław 1992.

Kartografia

Messfischblatt Rosenthal 5865, ok. 1936 r.

Opracowanie załącznika:
(data i podpis)

7 września 2023 r.
Jędrzej Musiał

